

Pred zakúpením otvoriť všetky mriežky- v chodbe (ľavá prívod vzduchu do komory pece, pravá prívod vzduchu pre horenie do vložky), aj na peci. Otvoriť Klapku na ľavo pozícia(horizontálne) a prívod vzduchu na vložke pozícia(na ľavo). Naložiť dávku paliva (štiepané drevo) min.5kg-max 7kg, brikety x 0,8. Hrubsie kusy na spodok tenšie postupne na vrch. Pod tenšie vložiť podpaľáč (aby sa oheň čím skôr rozhorel z vrchu a postupne preháral do spodu). Zapáliť podpaľáč. Zatvoriť dvierka (v prípade horšieho rozhárania môžu ostať na chvíľu dvierka jemne pootvorené). Pozor neopúšťať priestor! Keď dosiahneme intenzívny plameň, ktorý horí cca 5min. Klapku na ľavo vrátíme do

zvislej polohy (uzatvoríme).
(Intenzita plameňa by mala klesnúť,
ak by bola tendencia, že nám ide
vyhasnúť, znova otvoríme klapku na
ľavo).

Intenzitu plameňa už teraz
doregulujeme ovládaním na vložke.
Posúvame z ľava do stredu. V
ohnisku musí byť dostatočné
množstvo plameňa, ktorý horí nie
veľmi divoko a zase nie príliš slabo.

Po úplnom dohorení paliva a
vytvorení pahreby bez plameňa
môžeme ovládanie na vložke
posunúť do pravej strany nie však
úplne na doraz. Tento úkon
môžeme vykonať, až keď je pahreba
na vrchu bez vydiviteľných svietiacich
uhlíkov.

Po dohorení paliva môžeme uzatvoriť aj mriežku na peci a ľavú mriežku na chodbe, ktoré zabezpečujú odvetranie vnútorného priestoru pece pri horení paliva. Ak by vznikali na dotyk vysoké teploty na časti pece pri ohnisku vieme ich znížiť ponechaním otvorených týchto mriežok.

Ďalšie zakúrenie zrealizujeme o 10-12 hodín. V prípade veľmi nízkych vonkajších teplôt resp. pri rýchlejšom vychladnutí pece môže skrátiť interval na 8-10hodín.